


# Bytning af sportident SIAC brikker

SportIdent i Tyskland skriver:


The new SIACs have firmware SW4.0. Only these SIACs should be sold to customers in orienteering. Older SIACs (SW3.2) can swap to the new ones.

**We also guarantee full functionality for SIAC only if firmware 6.xx is in the stations.**

Nedenfor viste skærmdump kræver en usb aflæser enhed og programmet SI-config,



Den gamle som kan bytes set ud som følger



Kontakt undertegnede for nærmere information og aftale om udskiftning

[Mogens Jørgensen](#)

Østkredsen / Sportident 40564496